PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN & PENGUJIAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH

Edisi ke-2

Disesuaikan dengan kebijakan pemerintah yang terbaru (Maret 2022)

PENGANTAR

Buku Saku Pedoman Sertifikasi Laik Operasi Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah ini merupakan tahapan proses sertifikasi, yaitu :

- 1. Permohonan Sertifikat Laik Operasi
- 2. Perencanaan dan Persiapan Inspeksi
- 3. Melakukan Pemeriksaan
- 4. Membuat laporan Hasil Pemeriksaan dasn Pengujian
- 5. Verifikasi dan Validasi
- 6. Registrasi dan Penerbitan Sertifikat laik Operasi

Buku Saku ini merupakan acuan bagi Penanggung Jawab Teknik (PJT) yang bertanggungjawab mengendalikan proses sertifikasi dan wajib dibawa oleh setiap Tenaga Teknik yang melaksanakan pemeriksaan dan pengujian instalasi untuk memastikan tidak terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaannya, dan memastikan bahwa pelaksanaan sertifikasi sesuai dengan perencanaan yang direncanakan dan ditetapkan serta dalam rangka pengendalian resiko proses sertifikasi yang mengacu kepada Manajemen Mutu PT. Sertifikasi Mutu Instalasi Listrik Tegangan Rendah.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1	
Standar Operational Prosedur (SOP)	;
Permohonan Sertifikat Laik Operasi (SLO)	;
Perencanaan dan Persiapan Inspeksi5	į
Melakukan Pemeriksaan dan Pengujian	,
Membuat laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian17	,
Verifikasi dan Validasi	<u>,</u>
Registrasi dan Penerbiatan SLO)
Contoh Gambar Instalasi Listrik 1 Group dan 2 Group Rumah Sederhana.21	
Contoh Gambar Instalasi Listrik 1 Group dan 2 Group Rumah Sederhana.24	ļ
Contoh Gambar Instalasi Listrik 3 Phase Pada Industri Sederhana26	j
Contoh Gambar Pengukuran Instalasi Listrik 3 Phase28	<u>,</u>
Ketentuan Teknis Pemasangan Peralatan Instalasi Listrik Rumah Sederhana	32
Ketentuan Dalam PUIL 2011 Untuk Instalasi Listrik Rumah Sederhana 36	
Daftar Penyebab Perlu Perbaikan Ulang (PPU)55	i
Daftar Penyebab Laik Operasi Dengan Perbaikan Monor (LOM)	58
FORM PERMOHONAN PEMERIKSAAN INSTALASI LISTRIK (PPIL) .73	

Standard Operating Prosedur (SOP)

PERMOHONAN SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SLO)

- Pemohon SLO (pemilik instalasi / pihak yang dikuasakan) mengajukan permohonan untuk mendapatkan SLO dengan melengkapi data sesuai form Permohonan Pemeriksaan Instalasi Listrik (PPIL), sebagai berikut :
 - a. Identitas pemilik instalasi;
 - b. Lokasi instalasi;
 - c. Jenis dan kapasitas instalasi;
 - d. Gambar instalasi yang diterbitkan oleh badan usaha konsultan perencana tenaga listrik atau Direktur Jenderal. Dalam hal gambar instalasi yang diterbitkan oleh konsultan perencana tidak ada, gambar diterbitkan oleh badan usaha jasa pembangunan dan pemasangan instalasi sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan dan pemasangan;
 - e. Peralatan yang dipasang.
- 2. Pemohon SLO membayar biaya sertifikasi berdasarkan daya listrik yang akan tersambung ke instalasi yang besarannya sesuai ketentuan yang diatur oleh pemerintah melalui ppob (payment point online bank).
- 3. Petugas memeriksa kelengkapan permohonan yang disampaikan oleh pemohon SLO sebelum memberikan nomor pendaftaran permohonan SLO.
- 4. Petugas bersama dengan pemohon SLO menyepakati waktu pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian.

PERENCANAAN DAN PERSIAPAN INSPEKSI

I. PERSIAPAN SARANA DI LOKASI

- 1. Persiapan Sarana Untuk Pengujian:
 - a. HP Android
 - b. Earth Tester
 - c. Insulation Tester (Megger)
 - d. Tes Pen / Obeng
 - e. Senter
 - f. Tang Kombinasi / Tang Lancip
 - g. Meter (Rool meter)

- h. Jangka Sorong / Micro meter
- 2. Persiapan Sarana K3:
 - a. Helm (Pengaman Kepala)
 - b. Sarung Tangan
 - c. Sepatu Beralas dari bahan isolator

II. PERSIAPAN DOKUMEN PENDUKUNG

- 1. Permohonan inspeksi pemeriksaan
- 2. Surat tugas sebagai pemeriksa SEMILTER
- 3. Copy gambar dan diagram instalasi
- 4. Denah lokasi
- 5. Laporan Hasil Pengujian dan Pemeriksaan berupa photo instalasi yang tersimpan ke server.

III. PERSIAPAN PAKAIAN DINAS

- 1. Seragam Kerja SEMILTER
- 2. ID Card
- 3. Jas hujan (disesuaikan dengan musim / kondisi lapangan)

IV. PERSIAPAN SARANA TRANSPORTASI

- 1. Memeriksa kondisi kendaraan
- 2. Surat-surat kendaraan

MELAKUKAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

I. PENCARIAN LOKASI INSPEKSI

- 1. Bila lokasi ditemukan dan dapat dilakukan inspeksi
 - a. Perlu dicek bangunan sipilnya / instalasinya
 - b. Lakukan pemeriksaan instalasi
- 2. Bila lokasi tidak ditemukan (lokasi / nama pemohon)

- Pemeriksaan batal, berkas dikembalikan ke Koordinator Pemeriksa dengan dilengkapi catatan ATK (Alamat Tidak Ditemukan) atau catatan lain sesuai dengan kondisi di lokasi.
- 3. Bila lokasi ditemukan tetapi tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena berbagai hal. Sama dengan poin 2, tetapi diberi catatan sesuai dengan kondisi di lokasi (misal; lokasi terkunci / tidak ada penghuni / penghuni yang ada tidak berkenan melayani, dll)

II. PEMERIKSAAN INSTALASI LISTRIK

- 1. Pemeriksaan Jenis, penampang dan warna penghantar sikit / saluran utama
- 2. Pemeriksaan Perlengkapan Hubung Bagi dan Kendali (PHBK):
 - a. Periksa jenis dan ketinggian PHBK
 - b. Periksa jenis dan besar penampang penghubung antar terminal Netral (N) dan penghantar Peroteksi (PE)
 - c. Periksa terminal Netral (N) dan penghantar Proteksi (PE)
 - d. Periksa apakah terminal penghantar Proteksi (PE) dan Netral (N) difungsikan
 - e. Periksa jenis penghantar dan penampang penghantar antara saklar utama dan pengaman
 - f. Periksa jenis dan Kemampuan Hantar Arus (KHA) saklar utama
 - g. Periksa jumlah sirkit akhir / salurana akhir
 - h. Periksa jenis dan Kemampuan Hantar Arus (KHA) pengaman sirkit / saluran akhir
 - i. Periksa jenis besar penghantar dan warna penghantar sirkit / saluran akhir
 - j. Periksa jenis dan Kemampuan Hantar Arus (KHA) pengaman sirkit cabang
 - k. Periksa jenis besar penampang dan warna penghantar sirkit cabang
 - 1. Periksa keberadaan Proteksi (PE) dan sirkit / saluran akhir
 - m. Periksa jenis dan besar penghantar pembumian
 - n. Periksa hubungan penghantar Proteksi (PE) dengan penghantar pembumian pada terminal penghantar Proteksi (PE)
 - o. Periksa Keberadaan Gawai Proteksi Arus SIsa (GPAS)
 - p. Periksa keberadaan arrester
- 3. Pemeriksaan Kotak Kontak

- a. Periksa jenis dan ketinggian kotak kontak
- b. Periksa letak terminal Fasa (F), Netral (N) dan Penghantar Proteksi (PE)
- c. Periksa jenis besar penampang penghantar dan warna penghantar Fasa, Netral, dan Penghantar Proteksi (PE)
- d. Periksa apakah terminal penghantar Proteksi (PE) dan Netral (N) difungsikan
- e. Periksa jenis dan Kemampuan Hantar Arus (KHA) kotak kontak
- 4. Pemeriksaan Sakelar / Penghubung
 - a. Periksa jenis ketinggian sakelar / penghubung
 - b. Periksa letak terminal Fasa (F)
 - c. Periksa jenis besar penampang penghantar dan warna penghantar Fasa
 - d. Periksa jenis dan Kemampuan Hantar Arus (KHA) sakelar / penghubung
- 5. Pemeriksaan Fitting Lampu
 - a. Periksa jenis Fitting lampu
 - b. Periksa letak terminal Fasa (F) dan penghantar Netral (N)
 - c. Periksa jenis besar penampang penghantar dan warna penghantar Fasa (F), dan penghantar Netral (N)
 - d. Periksa jenis dan Kemampuan Hantar Arus (KHA) fitting lampu

III. PENGUKURAN TAHANAN ISOLASI

- 1. Langkah-langkah Pengukuran
 - 1.1. Pengukuran pada saluran masuk
 - a. Pengukuran tahanan isolasi pada saluran masuk posisi sakelar utama "OFF"
 - b. Lepas hubungan antar penghantar Proteksi (PE) dan penghantar bumi
 - c. Lepas penghubung antar terminal Penghantar Proteksi (PE) dan Terminal penghantar Netral (N)
 - d. Ukur tahanan isolasi
 - Antara fasa Netral (N)
 - Antara fasa penghantar Proteksi (PE)
 - Antara fasa -fasa
 - 1.2. Pengukuran pada sirkit akhir
 - a. Saklar dalam posisi "ON"
 - b. Pengukuran tahanan isolasi pada saluran masuk posisi pengaman "OFF"

- c. Lepas beban dari kotak kontak (bila ada beban)
- d. Lepas beban pada instalasi penerangan (bila ada beban)
- e. Ukur tahanan instalasi
 - Antara fasa Netral (N)
 - Antara fasa penghantar Proteksi (PE)
 - Antara fasa –fasa

2. Pengukuran

2.1. Persiapan Alat Ukur

- a. Cek / periksa baterai *power* alat ukur
- b. Kalibrasi alat ukur
- c. Cek / periksa kesinambungan penghantar alat ukur
- d. Pasang ujung kabel hitam ke terminal *earth* pada alat ukur
- e. Pasang ujung kabel merah ke terminal *line* pada alat ukur

2.2. Pengukuran Penghantar fasa dan Netral (N)

- a. Ujung kabel merah ditusuk ke penghantar fasa
- b. Ujung kabel hitam dijepit ke penghantar netral
- c. Tekan dan putar tombol merah searah jarum jam, lihat hasil penunjukan megger. Jika hasil penunjuka $\geq 0.5~\mathrm{M}\Omega$ (Mega Ohm) berarti memenuhi
- d. Syarat PUIL, jika $< 0.5 \text{ M}\Omega$ (Mega Ohm) berarti tidak memenuhi syarat PUIL

2.3. Pengukuran Penghantar fasa dengan penghantar Proteksi (PE)

- a. Ujung kabel merah ditusuk ke penghantar fasa
- b. Ujung kabel hitam dijepit ke penghantar Proteksi (PE)
- c. Tekan dan putar tombol merah searah jarum jam, lihat hasil penunjukan megger. Jika hasil penunjukan \geq 0,5 M Ω (Mega Ohm) berarti memenuhi syarat PUIL, jika < 0,5 M Ω (Mega Ohm) berarti tidak memenuhi syarat PUIL

2.4. Pengukuran Penghantar fasa dengan fasa

- a. Ujung kabel merah ditusuk ke penghantar fasa, yang lain
- b. Ujung kabel hitam dijepit / ditusukan ke penghantar fasa

c. Tekan dan putar tombol merah searah jarum jam, lihat hasil penunjukan megger. Jika hasil penunjukan $> 0.5 \text{ M}\Omega$ (Mega Ohm) berarti memenuhi syarat PUIL, jika $\leq 0.5 \text{ M}\Omega$ (Mega Ohm) berarti tidak memenuhi syarat PUIL

IV. PENGUKURAN TAHANAN PEMBUMIAN

- 1. Cek baterai *power* alat ukur, dengan menekan tombol merah dan saklar pada baterai check
- 2. Saklar dipindahkan ke perkalian penunjukan (dalam Ω)
- 3. Ujung kabel warna merah dijepit ke besi pancang yang ditancapkan ke tanah
- 4. Ujung kabel warna kuning dijepit ke besi pancang yang ditancapkan ke tanah (jarak / posisi kabel merah dan kuning ≥ 5 meter)
- 5. Ujung kabel warna hijau dijepit ke terminal penghantar pembumian yang akan diukur
- 6. Tekan dan putar tombol merah searah jarum jam, lihat hasil penunjukan earth tester

V. PERIKSA KESINAMBUNGAN SIRKIT

- 1. Kesinambungan penghantar fasa dan penghantar Netral (N)
 - a. Hubung sirkit penghantar fasa dan penghantar Netral (N) pada PHBK
 - b. Ukur tahanan isolasi penghantar fasa dan Netral (N) pada setiap kotak kontak yang terpasang
 - c. Amati / analisis besarnya tahanan isolasinya
 - Bila tahanan isolasinya nol, kesinambungan baik
 - Bila hasil tahanan isolasi tidak nol kesinambungan tidak baik
- 2. Kesinambungan penghantar fasa dengan penghantar Proteksi (PE)
 - a. Hubung sirkit penghantar fasa dan penghantar Proteksi (PE) pada PHBK
 - b. Ukur tahanan isolasi penghantar fasa dan penghantar Proteksi (PE) pada setiap kotak kontak yang terpasang
 - c. Amati / analisis besarnya tahanan isolasinya
 - Bila tahanan isolasinya nol, kesinambungan baik
 - Bila hasil tahanan isolasi tidak nol kesinambungan tidak baik

VI. PERIKSA PEMASANGAN INSTALASI

- 1. Periksa kerapian pemasangan instalasi
- 2. Periksa pemasangan sirkit / penghantar utama, sirkit cabang, sirkit akhir apakah tertanam atau menempel pada dinding
- 3. Bila jenis penghantar NYM / NYY periksa jarak antar klem, bila jenis penghantar NYA, periksa kelengkapan pipa pelindung
- 4. Periksa cara penyambungan penghantar (dalam kotak sambung atau diluar kotak sambung)
- 5. Periksa perlengkapan / lengkapan instalasi bertanda SNI untuk MCB, Penghantar, Kotak Kontak dan Saklar (untuk lengkapan yang lain jika belum ada yang berlogo SNI konsultasikan dengan coordinator pemeriksa).

VII. PENGECEKAN SAKELAR ATAU PEMUTUS

- 1. Periksa keberadaan sakelar atau pemutus untuk pengendalian
- 2. Periksa ketahanan terhadap cuaca
- 3. Periksa apakah bisa dikendalikan dari luar
- 4. Periksa apakan bisa membuka semua penghantar yang tidak dibumikan
- 5. Periksa arus nominal sakelar / pemutus

VIII. SELESAI MELAKUKAN PEMERIKSAAN DAN PENGUKURAN, PASANG KEMBALI SEPERTI SEMULA

MEMBUAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

I. PENGISIAN LAPORAN HASIL PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN (LHPP)

- 1. Isi tanggal pemeriksaan
- 2. Pengisian LHPP lengkapi nama dan tanda tangan pemeriksa 1, pemeriksa 2, Instalatir dan Penghuni
- 3. Periksa kembali hasil pengisian LHPP
- 4. Point 1, 2, dan 3 sudah melalui aplikasi SUG.

II. PENGEMBALIAN BERKAS MELALUI SISTEM (HP)

1. Gabungkan dan lengkapi dokumen asli pelanggan dan dokumen pendukung

- 2. Susun dan periksa kembali, jangan sampai ada data yang tertinggal
- 3. Serahkan semua dokumen kepada koordinator pemeriksa
- 4. Buat daftar instalasi listrik yang telah diperiksa hari ini
- 5. Point 1, 2, 3, dan 4 dilaporkan/pengembalian berkas melalui sistem (HP Android).

VERIFIKASI DAN VALIDASI


- Verifikator menerima Laporan Hasil Pengujian dan Pemeriksaan secara langsung (Real Time) di dalam system.
- Verifikator memeriksa Laporan Hasil Pengujian dan Pemeriksaan yang di kirimkan oleh Petugas Inspeksi sesuai dengan standar PUIL yang berlaku, Kemudian verifikator merekomendasikan Hasil Pemeriksaan tersebut, apakah Instalasinya Laik Operasi atau Tidak Laik Operasi.
- 3. Jika Instalasi tersebut Laik Operasi, maka Verifikator akan mengirimkan data Ke DJK lewat Sistem yang sudah terhubung (Online), untuk mendapatkan Nomor registrasi dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, sehingga SLO dapat di terbitkan. Apabila hasil rekomendasinya adalah Tidak Laik Operasi, maka hasil tersebut akan dikembalikan ke pemilik Instalasi untuk diperbaiki kekurangannya.

REGISTRASI DAN PENERBITAN SLO


- LHPP yang telah diverifikasi dan dinyatakan laik operasi diunggah ke sistem database untuk memperoleh nomor register SLO dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
- SLO dicetak setelah memperoleh nomor register SLO dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dengan menggunakan blanko yang ditetapkan Kantor Pusat PT Sertifikasi Mutu Instalasi Listrik Tegangan Rendah dengan format mengikuti ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2018.
- 3. SLO yang telah dicetak, diperiksa dan disahkan oleh Pimpinan Wilayah/Manajer Area PT Sertifikasi Mutu Instalasi Listrik Tegangan setempat.
- 4. SLO diserahkan kepada pemilik instalasi dan arsip disimpan secara elektronik di sistem SUG.

Contoh Gambar Instalasi Listrik 1 Group dan 2 Group Rumah Sederhana

CONTOH GAMBAR INSTALASI LISTRIK 1 GROUP RUMAH SEDERHANA DAYA 2200 VA




CONTOH GAMBAR INSTALASI LISTRIK 2 GROUP RUMAH SEDERHANA DAYA 2200 VA




Contoh Gambar Instalasi Listrik 1 Group dan 2 Group Rumah Sederhana

CONTOH PENGUKURAN TAHANAN ISOLASI INSTALASI LISTRIK 1 PHASE PHBK MENGGUNAKAN BOX MCB




Contoh Gambar Instalasi Listrik 3 Phase Pada Industri Sederhana

CONTOH GAMBAR INSTALASI LISTRIK 3 PHASE INDUSTRI SEDERHANA DAYA 13.200 VA




Contoh Gambar Pengukuran Instalasi Listrik 3 Phase


CONTOH GAMBAR PENGUKURAN TAHANAN ISOLASI 3 PHASE



CONTOH PENGUKURAN RESISTAN PEMBUMIAN INSTALASI LISTRIK 3 PHASE DENGAN ELEKTRODA BANTU MEMBENTANG SEJAJAR



CONTOH PENGUKURAN RESISTAN PEMBUMIAN INSTALASI LISTRIK 3 PHASE DENGAN ELEKTRODA BANTU MEMBENTANG SEGITIGA



Ketentuan Teknis Pemasangan Peralatan Instalasi Listrik Rumah Sederhana

KETENTUAN TEKNIS PEMASANGAN PERALATAN INSTALASI LISTRIK RUMAH SEDERHANA

1. PEMASANGAN "TERTANAM DALAM TEMBOK" (IN BOW) KABEL NYA / NYM DALAM PIPA PVC

- a. Tinggi PHBK dari Lantai: minimal 150 cm
- b. Tinggi Kotak Kontak Biasa (KKB) dari lantai: minimal 125 cm
- c. Tinggi Kotak Kontak Khusus (KKK) dari lantai: minimal 30 cm
- d. Tinggi Sakelar dari lantai: minimal 125 cm
- e. Hubungan Penghantar N dan penghantar PE dilakukan: diterminal didalam PHBK.
- f. Hubungan penghantar PE dan penghantar pembumian dilakukan diterminal Kes Kwh meter tipe 1 PLN.

2. PEMASANGAN "MENEMPEL TEMBOK" (OUT BOW) DENGAN KABEL NYM

- a. Tinggi PHBK dari lantai: minimal 150 cm
- b. Tinggi Kotak Kontak Biasa (KKB) dari lantai: minimal 125 cm
- c. Tinggi Kotak Kontak Khusus (KKK) dari lantai: minimal 30 cm
- d. Tinggi Sakelar dari lantai: minimal 125 cm
- f. Pemasangan klem kabel di atas peralatan PHBK, Kotak kontak, sakelar, jaraknya dari peralatan listrik: 5 cm
- e. Pemasangan sakelar, kotak kontak, & fitting Plafon harus pakai: roset kayu
- g. Jarak antar klem dengan klem pada pemasangan kabel: ±30 cm

3. PEMASANGAN "MENEMPEL TEMBOK" (*OUT BOW*) DENGAN KABEL NYA DALAM PIPA PVC

- a. Tinggi PHBK dari lantai: minimal 150 cm
- b. Tinggi Kotak Kontak Biasa (KKB) dari lantai: minimal 125 cm
- c. Tinggi Kotak Kontak Khusus (KKK) dari lantai: minimal 30 cm
- d. Tinggi Sakelar dari lantai: minimal 125 cm

- e. Pemasangan klem pipa PVC 5/8 di atas peralatan PHBK, Kotak kontak, sakelar, jaraknya dari peralatan listrik tersebut: 5 cm
- f. Pemasangan PHBK, sakelar, kotak kontak, & fitting Plafon harus pakai: roset kayu
- g. Pada setiap ujung pipa PVC dipasang tule
- h. Jarak antar klem dengan klem pada pemasangan kabel: ±30 cm

Ketentuan Dalam PUIL 2011 Untuk Instalasi Listrik Rumah Sederhana

KETENTUAN DALAM PUIL 2011 UNTUK INSTALASI LISTRIK RUMAH SEDERHANA

No Urut	URAIAN	No Ayat Buku PUIL 2011	No Hal Buku PUIL 2011
1	Pada setiap perlengkapan listrik harus	131.8.1.1	7
	tercantum dengan jelas:		
	a. Nama Pembuat dan merk dagang		
	b. Daya, Voltase, dan atau arus		
	pengenal		
	c. Data teknis lain seperti		
	disyaratkan SNI atau standar yang		
	relevan		
2	Perlengkapan listrik hanya boleh	131.8.1.2	7
	dipasang pada instalasi jika		
	memenuhi persyaratan dalam PUIL		
	dan/atau standar yang berlaku.		
3	Instalasi yang baru dipasang atau	131.8.2.1	7
	mengalami perubahan harus diperiksa		
	dan diuji dulu sesuai dengan		
	ketentuan mengenai:		
	a. Resistans insulasi (61.3.3)		
	b. Pengujian system proteksi dengan		
	diskoneksi otomatis suplai		
	(61.3.6)		
	c. Pemeriksaan dan pengujian		
	instalasi listrik (Bagian 6 dan		
	9.5.6)		
4	Instalasi listrik yang sudah memenuhi	131.8.2.2	8
	ketentuan tersebut dalam 131.8.2.1		
	dapat dioperasikan setelah mendapat		
	izin atau pengesahan dari		
	instansi/lembaga yang berwenang		
	yang menyatakan laik operasi dengan		

	syarat tidak boleh dibebani melebihi		
	kemampuannya.		
5	Setiap jenis perlengkapan listrik yang	133.1	11
	digunakan dalam instalasi listrik		
	harus memenuhi standar SNI/IEC		
	dan/atau standar lain yang berlaku.		
	Jika tidak ada standar yang dapat		
	diterapkan, maka jenis perlengkapan		
	terkait harus dipilih dengan		
	kesepakatan khusus antara orang		
	yang menentukan spesifikasi instalasi		
	dan instalatur.		
6	Perlengkapan listrik harus mampu	133.2.1	11
	terhadap voltase kondisi tunak		
	(steady-state) maksimum (nilai		
	efektif a.b) yang mungkin diterapkan,		
	dan voltase lebih yang mungkin		
	terjadi		
7	Dalam memilih perlengkapan	133.3.2	12
	instalasi listrik harus diperhatikan		
	sebagai hal berikut:		
	a. Kesesuaian dengan maksud		
	pemasangan dan penggunaannya		
	b. Kekuatan dan keawetannya,		
	termasuk bagian yang		
	dimaksudkan untuk melindungi		
	perlengkapan lain		
	c. Keadaan asistans insulasinya		
	d. Pengaruh suhu, baik pada keadaan		
	normal maupun tidak normal		
	e. Pengaruh api		
	f. Pengaruh kelembaban		
8	Pengerjaan yang baik oleh personel	134.1.1	13
	yang kompeten dan bahan yang tepat		
	harus digunakan pada pemasangan		

	instalasi listrik. Perlengkapan listrik		
	harus dipasang sesuai dengan		
	petunjuk yang disediakan oleh		
	pabrikan perlengkapan.		
9	Pengawatan harus dilakukan sehingga	134.1.1.1	13
	bebas dari hubung pendek dan		
	hubung bumi.		
10	Perlengkapan listrik yang dipasang	134.1.1.2	13
	harus bermutu laik pasang dan/atau		
	memenuhi persyaratan standar.		
11	Perlengkapan listrik harus dipasang	134.1.1.6	13
	dengan rapid an dengan cara yang		
	baik dan tepat.		
12	Sakelar dipasang sehingga kedudukan	134.1.10.3	14
	kontak semua tuas sakelar atau		
	tombol sakelar dalam satu instalasi		
	sebaiknya seragam arahnya, misalnya		
	akan menghubung jika tuasnya		
	didorong ke atas atau tombolnya		
	ditekan.		
13	Fitting lampu jenis Edison harus	134.1.10.4	14
	dipasang dengan cara		
	menghubungkan kontak dasarnya		
	pada konduktor fase, dan kontak		
	luarnya dengan pada konduktor		
	netral.		
	System TNCS: Dimana fungsi netral		
	dan fungsi proteksi tergabung dalam		
	penghantar tunggal disebagian		
	system.		
14	Kotak kontak fase tunggal, baik yang	134.1.10.6	14
	berkutub dua maupun tiga harus		
	dipasang sehingga kutub netralnya		

	ada di sebelah kanan atau sebelah		
	bawah kutub voltase.		
15	Sambungan antara konduktor serta	1341.1.11.2	14
	antara konduktor dan perlengkapan		
	listrik yang lain harus dibuat		
	sedemikian sehingga terjamin kontak		
	yang aman dan andal.		
16	Sambungan punter hanya dapat	134.1.11.6	15
	dilaksanakan:		
	a. Dengan menggunakan kotak		
	sambung dengan pita insulasi		
	dan/atau lasdop		
	b. Pada konduktor kabel		
	berpenampang maksimum 2,50		
	mm², dan		
	c. Minimum sebanyak tiga puntiran		
17	Drop voltase antara terminal	2.2.3.1	48
	pelanggan dan sembarang titik dari		
	instalasi tidak boleh melebihi 4% dari		
	voltase pengenal pada terminal		
	pelanggan bila semua konduktor dari		
	instalasi dialiri arus.		
18	Persyaratan tambahan untuk sakelar	2.2.6.2	49
	<u>utama</u>		
	Sebagai tambahan persyaratan pada		
	2.3.6.1 arus pengenal sakelar utama,		
	atau pemutus sirkit yang digunakan		
	sebagai sakelar utama, tidak boleh		
	kurang dari 10 A		
19	CATATAN		65
	Untuk Table 2.4-1 dan Table 2.4-4		
	a. Sambungan yang dibatasi		
	Pada sirkit dengan penampang		
	kurang dari 2,5 mm², tidak boleh		

	disambungkan KKB atau KKK		
	fase satu 15 A atau 20 A		
20	Penampang minimum	2.5.1	70
	Konduktor sirkit masuk harus		
	mempunyai penampang tidak kurang		
	dari 4 mm² untuk konduktor		
	berinsulasi dan berpenyangga.		
21	Penampang minimum sirkit	2.6.2	71
	Penampang sirkit cabang harus		
	memperhitungkan semua beban sirkit		
	akhir yang terhubung padanya.		
	Direkomendasikan sebaiknya		
	penampang sirkit cabang minimum 4		
	mm² untuk mengantisipasi kebutuhan		
	beban yang akan datang.		
22	Suplai ke suatu instalasi harus	2.8.1.1	73
	dikendalikan dari PHBK utama		
	dengan sebuah atau beberapa saklar		
	utama yang mengendalikan seluruh		
	instalasi.		
23	Pencapaian ke sakelar utama	2.8.1.3	74
	a. Sakelar utama harus mudah		
	dicapai dan sarana untuk		
	mengoperasikan sakelar tersebut		
	harus tidak lebih dari 2 meter di		
	atas tanah, lantai atau landasan.		
24	System pembumian TT hanya	312.2	104
	mempunyai satu titik yang dibumikan		
	langsung dan BKT instalasi		
	dihubungkan ke electrode bumi yang		
	independen secara listrik dari		
	electrode bumi system suplai.		
25	System daya IT mempunyai semua	312.2.3	106
	bagian aktif diisolasi dari bumi atau		

	satu titik dihubungkan ke bumi		
	melalui impedans. BKT instalasi		
	listrik dibumikan secara independen		
	atau secara kolektif atau ke		
	pembumian system.		
26	Arus yang dihantarkan oleh setiap	523.1	279
20	konduktor untuk periode	323.1	217
	berkesinambungan selama operasi		
	normal harus sedemikian sehingga		
	batas suhu yang sesuai yang		
	ditentukan dalam table 52-4 tidak		
	dilampaui. Nilai arus dipilih sesuai		
	dengan 523.2, atau ditentukan sesuai		
	dengan 523.3		
27	Drop voltase dalam instalasi	525	283
	pelanggan	-	
	Catatan: Direkomendasikan bahwa		
	secara praktis drop voltase antara		
	awal instalasi pelanggan dan		
	perlengkapan sebaiknya tidak lebih		
	dari 4% dari voltase nominal instalasi.		
28	Warna loreng-kuning hanya boleh	5210.2	286
	digunakan untuk menandai konduktor		
	pembumian, konduktor proteksi, dan		
	konduktor yang menghubungkan		
	ikatan ekuipotensial ke bumi.		
29	Warna biru digunakan untuk	5210.3	287
	menandai konduktor netral atau		
	kawat tengah, pada instalasi listrik		
	dengan konduktor netral. Untuk		
	menghindarkan kesalahan, warna biru		
	tersebut tidak boleh digunakan untuk		
	menandai konduktor lainnya. Warna		
	biru hanya dapat digunakan untuk		
	maksud lain, jika pada instalasi listrik		
1	1		

	tersebut tidak terdapat konduktor netral atau kawat tengah. Warna biru tidak boleh digunakan untuk menandai konduktor pembumian.		
30	Pada system TN, GPAL harus dipilih dan dipasang menurut kondisi yang	531.1.1	327
	ditentukan dalam 434.2 dan 431 serta		
	dalam 533.3 untuk GPHP dan harus		
	memenuhi persyaratan 411.4.4 bagian		
	4-41		
31	Pada system IT jika BKT	531.1.3	328
	diinterkoneksi, GPAL untuk proteksi		
	pada saat gangguan kedua harus		
	memenuhi 531.1.1 dengan		
	memperhitungkan persyaratan		
	411.6.4 bagian 4-41		
32	GPAS dalam system a.s harus secara	531.2.1	328
	khusus didesain untuk mendeteksi		
	arus sisa a.s dan untuk memutuskan		
	arus sirkit pada kondisi normal dan		
	kondisi gangguan.		
33	Setiap sirkit harus dapat diisolasi dari	536.2.1.1	341
	setiap konduktor suplai aktif, kecuali		
	yang dirinci dalam 536.1.2		
34	Susunan pembumian dapat digunakan	542.1.1	355
	tersambung atau terpisah untuk		
	keperluan proteksi dan fungsional		
	menurut persyaratan instalasi listrik.		
	Persyaratan untuk keperluan proteksi harus selalu lebih diutamakan.		
35	Bahan dan dimensi electrode bumi	542.2.1	355
33	harus dipilih untuk bahan korosi dan	J42.2.1	333
	untuk mempunyai kuat mekanisme		
	yang memadai.		
	Jang momada.		

36	Electrode pita ialah electrode yang dibuat dari penghantar berbentuk pita atau berpenampang bulat yang pada umumnya ditanam secara dangkal. Electrode batang ialah electrode dari	542.2.7.1	357
	baja pipa, baja profil, atau batang logam lain yang dipancangkan ke dalam tanah.		
38	Electrode pelat ialah electrode dari bahan logam utuh atau berlubang. Pada umumnya electrode pelat ditanam secara dalam.	542.2.7.3	358
39	Resistan pembumian a. Resistan pembumian suatu electrode harus dapat diukur. Untuk keperluan tersebut konduktor yang menghubungkan setiap electrode bumi atau susunan electrode bumi harus dilengkapi dengan hubungan yang dapat dilepas.	542.2.8.2	358
40	Electrode batang dimasukan tegak lurus ke dalam tanah dan panjangnya disesuaikan dengan resistans pembumian yang diperlukan (table 54.3)	542.2.9.4	359
41	Hubungan konduktor pembumian ke electrode bumi harus dibuat dengan kuat dan secara listrik memuaskan. Hubungan harus dengan pengelasan eksotermik, konektor tekan, klem, atau konektor mekanis lain. Konektor mekanis harus dipasang sesuai dengan petunjuk pabrikan. Jika klem	542.3.2	360

	digunakan, tidak boleh merusak		
	electrode atau konduktor pembumian.		
42	Pada konduktor pembumian harus	542.3.5	360
	dipasang hubungan yang dapat		
	dilepas untuk keperluan pengujian		
	resistans pembumian, pada tempat		
	yang mudah dicapai, dan sedapat		
	mungkin memanfaatkan hubungan		
	yang karena susunan instalasinya		
	memang harus ada.		
43	Perlengkapan listrik harus didesain	510.1.1	386
	sedemikian sehingga dalam kerja		
	normal tidak membahayakan atau		
	merusak, dipasang secara baik dan		
	harus tahan terhadap kerusakan		
	mekanis, termal dan kimia		
44	Kotak kontak pasangan dinding di	510.4.4	398
	instalasi listrik domestic (rumah		
	tangga) harus dipasang dengan		
	ketinggian sekurang-kurangnya		
	1,25m dari lantai, kecuali kotak		
	kontak dari jenis putar atau tutup.		
45	Untuk instalasi perumahan, lemari	511.5.2.4	444
	atau kotak hubung bagi harus		
	dipasang sekurang kurangnya 1,5m di		
	atas lantai.		
46	Resistans insulasi harus diukur antara	61.3.3	451
	konduktor proteksi yang dihubungkan		
	ke susunan pembumian. Untuk		
	keperluan pengujian ini, konduktor		
	aktif dapat dihubungkan bersama.		
47	Penyambungan antar konduktor harus	7.11.1.1	495
	dilakukan dengan baik dan kuat		
	dengan cara sebagai berikut :		

	a. Penyambungan selongsong		
	dengan sekrup		
	b. Penyambungan selongsong tanpa		
	sekrup		
	c. Penyambungan selongsong dipres		
	d. Penyambungan solder		
	(sambungan mati) sebaiknya		
	dihindari		
	e. Penyambungan dengan lilitan		
	kawat		
	f. Penyambungan las atau perak		
	(sambungan mati)		
	g. Penyambungan puntiran kawat		
	padat dengan memuntir dan		
	memakai las drop.		
48	Jika pekerjaan pemasangan instalasi	9.5.6.1	630
	listrik telah selesai, pelaksana		
	pekerjaan pemasangan instalasi		
	tersebut harus secara tertulis		
	memberitahukan kepada instansi		
	yang berwenang bahwa pekerjaan		
	telah dilaksanakan dengan baik,		
	memenuhi syarat proteksi		
	sebagaimana diatur dalam PUIL serta		
	siap untuk diperiksa dan diuji.		
49	Instalasi listrik harus diperiksa dan	9.5.6.3	630
	diuji secara periodik sesuai		
	ketentuan/standar yang berlaku.		
50	Meskipun instalasi listrik dinilai baik	9.5.6.4	630
	oleh instansi yang berwenang,		
	pelaksana instalasi tetap terikat oleh		
	ketentuan tersebut dalam 9.5.8 atas		
	instalasi yang dipasangnya.		
51	PHB utama untuk pengaturan seluruh	9.6.1	631
	instalasi gedung bertingkat sebaiknya		

	dipasang pada lantai jalan masuk		
	gedung tersebut.		
52	Pada setiap lantai gedung bertingkat	9.6.2	631
	harus dipasang sakelar masuk untuk		
	pengaturan seluruh instalasi pada		
	lantai yang bersangkutan		
53	Pada setiap unit rumah tinggal dari	9.6.3	631
	setiap lantai harus dipasang sakelar		
	masuk untuk pengaturan instalasi unit		
	rumah tinggal tersebut		

Daftar Penyebab Perlu Perbaikan Ulang (PPU)

URAIAN KONDISI INSTALASI

1. Penghantar proteksi PE

- a. Penghantar proteksi PE pada kotak kontak tidak terhubung ke PHBK
- b. Penghantar proteksi PE tidak ada pada sirkit cabang
- c. Penghantar proteksi PE tidak ada pada sirkit akhir
- d. Penghantar proteksi PE tidak ada pada kotak kontak
- e. Penghantar proteksi PE hanya sampai ke kotak sambung
- f. Penghantar proteksi PE tidak dihubungkan pada terminal kotak kontak
- g. Penghantar proteksi PE hanya digulung di terminal kotak kontak
- h. Penghantar proteksi PE pada kotak kontak dihubungkan dengan penghantar netral
- Penampang penghantar proteksi PE lebih kecil daripada penampang penghantar fase dan netral

(untuk penghantar fase ≤ 16 mm²)

2. Penghantar netral dan penghantar PE

- a. Penghantar PE dan penghantar netral tidak dihubungkan di PHBK Utama, untuk system TNCS
- b. Penghantar netral dan penghantar PE terdiri dari dua penghantar atau lebih yang diparalel
- c. Penghantar netral dipakai bersama pada beberapa sirkit cabang / akhir
- d. Penampang sambungan terminal PE dan terminal N lebih kecil daripada penampang saluran masuk
- e. Penghantar PE dipakai bersama pada beberapa sirkit cabang / akhir
- f. Sirkit cabang tidak lengkap

Catatan : Sirkit lengkap terdiri dari: Penghantar fase (F), satu penghantar netral (N) dan satu penghantar proteksi (PE)

g. Sirkit akhir tidak lengkap

Catatan : Sirkit lengkap terdiri dari: Penghantar fase (F), satu penghantar netral (N) dan satu penghantar PE (bila ada KK)

3. Peruntukan penghantar

- a. Kabel NYM ditanam dalam tanah atau dipasang di udara terbuka
- b. Kabel NYA dipasang tanpa insulator rol atau pipa instalasi

- c. Kabel senur (fleksibel) digunakan untuk instalasi magun
- 4. Warna insulasi kabel (netral dan fasa)
 - a. Warna insulasi kabel saluran / sirkuit utama tidak sesuai PUIL
 - b. Warna insulasi kabel saluran / sirkuit cabang tidak sesuai PUIL
 - c. Warna insulasi kabel saluran / sirkuit akhir tidak sesuai PUIL

Catatan:

- Warna kabel netral harus biru
- Warna kabel PE harus loreng kuning-hijau atau dibuat kuning hijau di setiap terminal dan kontak sambung

5. Penghantar bumi

- a. Penghantar bumi tidak ada
- b. Penampang penghantar bumi kurang dari 4 mm²
- c. Penghantar bumi tidak utuh (sambungan)
- d. Bahan penghantar bumi berada dengan bahan terminal PE dan elektrode bumi, tanpa konektor bimetal
- e. Penghantar bumi disatukan dengan penangkal petir, tanpa ikatan penyama potensial
- f. Penghantar bumi terdiri dari beberapa penghantar yang diparalel
- g. Penghantar bumi terdiri dari jenis kabel senur

6. Resistans insulasi kabel

- a. Resistans insulasi kabel memenuhi syarat (kurang dari 0,5 M Ohm)
- b. Resistans insulasi kabel tidak dapat diperiksa/diukur
- 7. Resistans elektrode bumi lebih besar 50 Ohm dan tidak dapat membuktikan adanya electrode bumi
- 8. Penghantar PE dan penghantar bumi tidak dihubungkan di PHBK utama
- 9. Rel/sisir/sambungan di PHBK utama
 - a. Bahan rel PHBK utama bukan tembaga
 - b. Penampang rel/sisir PHBK utama lebih kecil daripada penampang saluran masuk
 - c. Penampang sambungan dari MCB utama ke MCB sirkit lebih kecil daripada penampang saluran masuk
 - d. Terminal penghubung pada sakelar / MCB PHBK Utama, digunakan untuk lebih dari satu inti
 - e. Jumper pada MCB diplintir

- f. Pada terminal lebih dari satu penghantar pada satu terminasi
- 10. Rel/sisir/sambungan di PHBK cabang
 - a. Bahan rel PHBK Cabang (1,2...dst) bukan tembaga
 - b. Penampang rel / sisir PHBK cabang tidak memenuhi syarat
 - Catatan: Minimal harus sama dengan saluran cabang
 - c. Penampang sambungan dari sakelar / MCB Cabang ke MCB sirkit akhir kecil daripada ukuran saluran cabang
 - d. Terminal penghubung pada sakelar / MCB Cabang, digunakan untuk lebih dari satu inti

11. Sakelar Utama

- a. Sakelar utama / MCB yang berfungsi sebagai sakelar utama tidak ada
- b. Arus pengenal sakelar utama lebih kecil daripada beban terpasang Catatan: Ukuran sakelar utama / MCB Utama minimal 10 A
- c. Saluran masuk ke sakelar utama dicabangkan ke beberapa sirkit lain
- 12. MCB yang berfungsi sebagai sakelar utama kurang dari 10 A
- 13. Saluran utama dan saluran cabang
 - a. Penampang saluran utama kurang dari 4 mm²
 - b. Saluran utama tidak utuh (sambung)
 - c. Penampang saluran cabang kurang dari 4 mm²
- 14. Gawai proteksi sirkit cabang
 - a. Arus pengenal gawai proteksi arus lebih kecil daripada beban terpasang
 - b. Gawai proteksi arus lebih sirkit cabang (1,2...,dst) tidak ada
 - c. Arus pengenal gawai proteksi arus lebih sirkit cabang (1,2...,dst) lebih besar daripada KHA penghantar
 - d. Ada kotak kontak yang dipasang luar yang tidak diproteksi GPAS ≤ 30 mA
 - e. Instansi tanpa GPAS ≤ 500 mA (untuk proteksi kebakaran) pada gedung public, industry, komersial dan perumahan dengan daya terpasang 3500 VA atau lebih
- 15. Sakelar utama PHBK cabang
 - a. Sakelar utama MCB utama pada PHBK cabang (1,2...dst) tidak ada
 - b. Arus pengenal sakelar utama pada PHBK cabang lebih kecil dari pada KHA penghantar
 - c. Arus pengenal sakelar utama pada PHBK cabang lebih kecil daripada beban terpasang
 - d. Pada PHBK cabang disetiap lantai gedung bertingkat tidak dipasang sakelar masuk
- 16. Gawai proteksi sirkit akhir

- a. Gawai proteksi arus lebih sirkit pada akhir pada PHBK utama/cabang tidak ada
- b. Gawai proteksi arus lebih sirkit pada PHBK utama/cabang lebih besar daripada KHA pengantar
- c. Gawai proteksi arus lebih sirkit akhir pada PHBK utama/cabang lebih besar dari sakelar utama/cabang

17. Elektrode bumi

- a. Electrode bumi tidak ada
- b. Electrode bumi dipakai untuk beberapa instalasi

18. Polaritas

- a. Polaritas kotak kontak terbalik
- b. Polaritas fitting lampu terbalik
- c. Polaritas sakelar (kecuali dalam panel) terbalik

19. Pemasangan PHBK

- a. Ketinggian PHBK kurang dari 1,5m di atas lantai, untuk instalasi perumahan
- b. PHBK untuk ruangan dengan bahaya kebakaran dan ledakan gas tidak memenuhi persyaratan PUIL

20. Kotak kontak

a. Kotak kontak dengan ketinggian kurang dari 125 cm dari jenis terbuka

Catatan : Seharusnya dari jenis putar/tutup (bukan jenis terbuka)

b. Titik lampu (instalasi magun) dihubungkan ke kotak kontak

Catatan: Kotak kontak hanya diperuntukan untuk piranti listrik dan penyambungan yang tidak tetap

- 21. Pemasangan lengkapan instalasi tidak rapi
- 22. Sambungan penghantar tidak dalam kotak sambung
- 23. Tidak ada kesinambungan sirkit (F, N, PE)
- 24. Lengkapan listrik MCB, kotak kontak, sakelar)
 - a. Tidak bertanda SNI
 - b. Pemasangannya tidak sesuai peruntukan
- 25. Kabel tidak bertanda SNI/SPLN
- 26. Terminal netral dan terminal PE
 - a. Pada PHBK tidak ada terminal N dan/atau PE
 - b. Pada PHBK terminal N/PE tidak digunakan sesuai fungsi masing-masing

- c. Semua penghantar N pada sirkit cabang dan sirkit akhir tidak bermula dari terminal N pada PHBK
- d. Pada terminal N ada lebih dari satu penghantar N pada satu lubang terminasi
- e. Pada terminal N ada penyambungan dengan pelintiran
- f. Ada penghantar PE pada sirkit cabang dan sirkit akhir tidak bermula dari terminal PE dan PHBK utama
- g. Pada terminal PE ada lebih dari satu penghantar PE pada satu lubang terminasi
- h. Pada terminal PE ada penyambungan dengan pelintiran
- i. Terminal N dan terminal PE pada PHBK utama tidak digabungkan
 Catatan : Pada system TNCS, harus dihubungkan dan hanya di PHBK utama saja
- j. Terminal N dan terminal PE di PHBK lantai 2, 3, dst dihubungkan
- k. Pada system TT, terminal N dan terminal PE dihubungkan langsung

27. Pencabangan saluran

- a. Saluran utama dicabangkan ke beberapa PHBK
- b. Saluran cabang dicabangkan ke beberapa PHBK
- c. Saluran utama dicabangkan ke sirkit lain

28. Sirkit akhir

- a. Pada sirkit akhir ada MCB sekarang untuk lebih dari satu sirkit
- b. Pada sirkit akhir terdapat lebih dari satu saluran fase di dalam satu kabel
- c. KHA sirkit akhir lebih kecil dari beban terpasang
- 29. Instalasi kamar mandi dan water heater
 - a. Ada kotak kontak/sakelar di dalam kamar mandi pada zone 1 atau zone 2
 - b. Ada kotak kontak/sakelar di dalam kamar mandi pada zone 3 tanpa GPAS
 - c. Pemanas air (water heater) tidak dilengkapi GPAS ≤ 30 mA
- 30. Unit AC tanpa kotak-kontak dan tanpa GPAS
- 31. MCB pada penghantar netral
 - a. MCB diinstalasi fase tunggal dipasang pada penghantar netral
 Catatan: Mestinya terpasang pada penghantar fase
 - b. Pada instalasi tiga fase dipasang MCB netral fase tunggal
- 32. Instalasi yang belum terpasang/belum selesai
 - a. Instalasi belum semua terpasang
 - b. Saluran utama belum terpasang

- c. Kotak kontak/sakelar (semua/sebagian) belum terpasang
- d. Sakelar utama cabang (semua/sebagian) belum terpasang
- e. Fitting lampu (semua/sebagian) belum terpasang
- f. Gawai proteksi arus lebih disirkit (cabang / akhir) belum terpasang
- g. Sirkit cabang (semua/sebagian) belum terpasang
- h. Sirkit akhir (semua/sebagian) belum terpasang
- i. Instalasi di (LT-...,dst) belum terpasang
- j. Instalasi di (LT-...,dst) sudah terpasang, tetapi tidak diajukan untuk diperiksa

33. Jumlah sirkit akhir

- a. Jumlah sirkit akhir pada gambar instalasi tidak sesuai terpasang
- b. Jumlah sirkit akhir pada diagram garis tunggal tidak sesuai terpasang
- c. Jumlah sirkit akhir pada gambar instalasi dan diagram garis tunggal tidak sama

34. Jumlah titik lampu pada gambar

- a. Jumlah titik lampu gambar instalasi tidak sesuai terpasang
- b. Jumlah titik lampu dan kotak kontak pada gambar instalasi tidak sesuai terpasang
- c. Jumlah kotak kontak pada gambar instalasi tidak sesuai terpasang
- d. Jumlah titik lampu dan kotak kontak pada diagram garis tunggal tidak sesuai terpasang

35. Lain-lain

COS untuk menghindari kemungkinan dua sumber beroprasi parallel (Genset dengan PLN) maka perlu dipasang Change Over Switch (COS)

Daftar Penyebab Laik Operasi Dengan Perbaikan Monor (LOM)

1. Gambar Instalasi

- a. Gambar tidak sesuai aturan gambar teknik
- b. Keterangan fungsi ruangan dalam bangunan tidak ada
- c. Gambar perkawatan tidak sesuai PUIL
- d. Gambar perkawatan tidak lengkap
- e. Tanda jenis penghantar (F, N, PE) pada gambar instalasi tidak sesuai PUIL
- f. Tanda kabel naik dan turun tidak sesuai PUIL
- g. Symbol Sakelar, Kotak Kontak, tidak sesuai PUIL
- h. Tanda jenis penghantar (F, N, PE) pada gambar instalasi tidak ada
- i. Tata letak titik-titik beban tidak sesuai terpasang
- j. APP tidak digambar pada gambar instalasi
- k. Saluran utama dari APP ke PHBK tidak digambar
- 1. Nomor grup titik beban pada gambar instalasi tidak ada
- m. Nomor grup titik beban pada gambar instalasi dan pada diagram garis tunggal tidak sama
- n. Gambar tidak di cap dan ditanda tangani PJT (mestinya sudah ditolak waktu mendaftar)
- o. Gambar tidak jelas/buram
- p. Sirkit grup yang satu hilang berhubungan dengan sirkit grup lainnya

2. Diagram garis Tunggal

- a. Nomor grup sirkit akhir pada Diagram Tunggal tidak ada
- b. Besaran MCB / Sakelar / sekarang pada Diagram Garis Tunggal tidak sesuai terpasang / tidak ada
- c. Symbol MCB pada Diagram Garis Tunggal tidak sesuai PUIL
- d. Pada diagram garis tunggal: jenis / jumlah inti / ukuran kabel, saluran masuk tidak sesuai terpasang
- e. Pada diagram garis tunggal: jenis / jumlah inti / ukuran kabel, sirkit cabang tidak sesuai terpasang / tidak ada
- f. Pada diagram garis tunggal: jenis / jumlah inti / ukuran kabel, sirkit akhir tidak sesuai terpasang / tidak ada
- g. Symbol sakelar / sekarang pada Diagram Garis Tunggal Tidak sesuai PUIL
- h. Pada diagram garis tunggal: penghantar bumi dihubungkan dengan penghantar fase

i. Penghantar bumi tidak sesuai dengan yang terpasang

3. Denah Bangunan

- a. Skala denah bangunan tidak 1:100
- b. Denah bangunan tidak sesuai karena terbalik cermin
- c. Denah bangunan tidak sesuai karena setempat bedeng
- d. Denah bangunan tidak sesuai karena jumlah ruangan tidak sama
- e. Denah bangunan tidak sesuai setempat
- f. Denah bangunan tidak sesuai karena setempat berupa rumah kopel (2, 3, ...dst)
- g. Denah bangunan tidak sesuai karena setempat berupa rumah tingkat (2,3, ...dst)
- 4. Jumlah titik lampu pada Gambar Instalasi dan pada Diagram Garis Tunggal
 - a. Jumlah titik lampu pada gambar instalasi
 - b. Jumlah kotak-kontak pada gambar instalasi dan pada diagram garis tunggal tidak sama
 - c. Jumlah titik lampu dan kotak-kontak pada gambar instalasi dan pada diagram garis tunggal tidak sama

5. Lain-lain

- a. Instalasi sudah bertegangan dari rumah sebelah
- Setempat ada instalasi lama bertegangan dari Kwh lama terpisah dari instalasi baru
 Catatan : Agar diajukan pemeriksaan untuk keseluruhan instalasi pada bangunan tersebut
- c. Instalasi hanya untuk satu/dua lampu dan satu/dua KKB di salah satu ruang bangunan
 Catatan : Agar diajukan pemeriksaan untuk keseluruhan instalasi pada bangunan tersebut
- d. Instalasi tidak mencakup sebagian besar ruang-ruang dalam bangunan

Catatan : Agar diajukan pemeriksaan untuk keseluruhan instalasi pada bangunan tersebut

Catatan: Untuk LOM, sertifikasi tetap diterbitkan